

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида**

**№ 33 «Радуга»,**

расположенное по адресу: 357207, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник управления образования  
администрации Минераловодского  
городского округа  
Л.А.Безруких  
«04» февраля 2021 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
Н.И.Олейникова  
«04» февраля 2021 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
МБДОУ детский сад № 33 «Радуга»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» г. Минеральные Воды
- 1.2. Адрес объекта 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4098,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, да, 1022 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» г. Минеральные Воды (МБДОУ детский сад № 33 «Радуга»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность, муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Минераловодского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 316
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутное такси № 8  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

-----  
<\*> Указывается один из вариантов: "А" - самостоятельное получение услуги инвалидом без ограничений (все специалисты обучены оказанию услуг инвалидам), "Б"- обеспечена возможность получения услуги в специально выделенном месте, "ДУ" - доступность условная, "ВНД" - временная недоступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (центральный вход)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В (центральный вход)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

-----  
<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Объект полностью доступен инвалидам передвигающимся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и условно доступен остальным категориям инвалидов.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация (Паспорт доступности) размещена на сайте **МБДОУ детский сад №33 «Радуга» <http://cadukraduga33.stv.prosadiki.ru>**

(наименование сайта)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» января 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 22 » января 2021 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « 25 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
детский сад № 33 «Радуга»  
Н.И.Олейникова  
" 15 " января 20 21 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МБДОУ детский сад № 33 «Радуга»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» г. Минеральные Воды
- 1.2. Адрес объекта 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4098,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, да, 1022 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» г. Минеральные Воды (МБДОУ детский сад № 33 «Радуга»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность, муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования Минераловодского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 316
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутное такси № 8  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение Паспорта доступности **МБДОУ детский сад № 33 «Радуга»**  
**<http://cadukraduga33.stv.prosadiki.ru>**

Согласовано:

Заведующий МБДОУ

детский сад № 33 «Радуга» \_\_\_\_\_

Олейникова Н.И.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
детский сад № 33 «Радуга»  
Н.И.Олейникова  
« 22 » января 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МБДОУ детский сад**  
**№ 33 «Радуга»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» г. Минеральные Воды
- 1.2. Адрес объекта 357207, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4098,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, да, 1022 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» г. Минеральные Воды (МБДОУ детский сад № 33 «Радуга»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357207, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 г.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: учреждение предоставляет услуги дошкольного образования и дополнительного образования для детей.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутное такси № 8 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		8
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (центральный вход)	140	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В (центральный вход)	142	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	132	15-20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	158	22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект полностью доступен инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и условно доступен остальным категориям инвалидов.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
от "25" января 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга»  
Ставропольский край город Минеральные Воды улица Бештаугорская 7 г  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		24	норма	норма	норма	норма
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		26	норма	норма	норма	норма
1.3	Лестница (наружная)	Есть		23	норма	норма	норма	норма
1.4	Пандус (наружный)	Есть		1, 23	норма	норма	норма	норма
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	норма	норма	норма	норма
	ОБЩИЕ требования к зоне				норма	норма	норма	норма

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1, 3, 23, 24, 26	НЕ НУЖДАЕТСЯ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступно полностью всем; в ремонте не нуждается.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
от "22" января 2021г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга»  
Ставропольский край город Минеральные Воды улица Бештаугорская 7 г  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		23	норма	норма	норма	норма
2.2	Пандус (наружный)	Есть		1, 23, 26	норма	норма	норма	норма
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		23	норма	норма	норма	норма
2.4	Дверь (входная)	Есть	140	2	норма	норма	норма	норма
2.5	Тамбур	Есть	140	5	норма	норма	норма	норма
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (вход) в здание	ДП-В		1, 2, 5, 23, 26	не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход (вход) в здание доступен полностью всем; в ремонте не нуждается.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
от "15" января 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга»  
Ставропольский край город Минеральные Воды улица Бештаугорская 7 г  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	141	5, 21, 27	норма	норма	норма	норма
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	142	6, 8, 29	норма	норма	норма	норма
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	нет	нет	Нет	нет	нет	Нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	142	28	норма	норма	норма	норма
3.5	Дверь	Есть	140	5	норма	норма	норма	норма
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	140	2, 5	норма	норма	норма	норма
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	140, 141, 142	5, 6, 8, 21, 2 7, 28, 29	не нуждается

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации) доступны полностью всем, в ремонте не нуждаются.

Приложение 4(1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
от "18" января 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга»  
Ставропольский край город Минеральные Воды улица Бештаугорская 7 г  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	132	15-20	норма	норма	норма	норма
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	нет	нет	Нет	нет	нет	Нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	нет	нет	Нет	нет	нет	Нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	нет	нет	Нет	нет	нет	Нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	Нет	нет	нет	Нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
зона обслуживания инвалидов	ДП-В	132	15-20	Не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в МБДОУ детский сад № 33 «Радуга» зона обслуживания инвалидов кабинетная и зальная. Эти формы доступны полностью всем и в ремонте не нуждаются.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга»  
Ставропольский край город Минеральные Воды улица Бештаугорская 7 г  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	158	22	норма	норма	норма	норма
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	158	22	Не нуждаются

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения - туалетная комната доступна полностью всем и в ремонте не нуждается.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
от "22" января 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга»  
Ставропольский край город Минеральные Воды улица Бештаугорская 7 г  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	103,119,142,144,145	7-13				
6.2	Акустические средства	нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.3	Тактильные средства	есть	142	30	норма	норма	норма	норма
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДП-В	103,119,142,144,145	7-13, 30	Не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте – тактильные таблички доступны полностью всем, в ремонте не нуждаются.

Фото № 1



Приложение 7  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ детский сад  
№ 33 «Радуга»  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9




Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27




Фото 28




Фото 29



Фото 30





ПРОШУЮ И ПРОСЯМУ ПЕРОВАНО  
НА *Светлана Викторовна*  
ЗАБЕДЬ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ  
и РАБОТНИКОВ  
2017 г.  
Организатора